



















PLANTA GENERAL  
Central Hortícola  
Sin Escala

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	
ELEMENTO	PLANTA
MEDIDOR DE AGUA	
CANERÍA DE AGUA FRÍA	Abastecimiento Red Interna
	Abastecimiento Red Pública OSE
LLAVE DE CORTE	

DESAGUES Y VENTILACIÓN			
CAMARA INSPECCION			
			
CAMARA INSPECCION 60 x 60 CON SIFÓN DESCONECTOR			
			
PILETA DE PATIO	En tierra	Cerrada	
		Abierta	
	En empuje	Cerrada	
		Abierta	
CAJA SIFONADA MÚLTIPLES	En tierra	Cerrada	
	En empuje	Abierta	
INODORO PEDESTAL CISTERNA INCORPORADA			
			
LAVATORIO			
			
PILETA COCINA			
			
REJIA ASPIRACIÓN O EVACUACIÓN			
			
PUNTO INSPECCIÓN CUALQUIER TIPO DESAGÜE			
			
INTERCEPTOR DE GRASAS USO DOMILIARIO		Sección circular	
		Sección rectangular	
BOCA DE DESAGÜE	Cerrada		
	Abierta		
DESAGÜE DE PISO			
			



CENTRAL HORTICOLA DE  
SALTO

PLANTA GENERAL  
SANITARIA  
Realizó: LKSUR  
FECHA: FEBRERO 2019

S01  
Sin Escala  
Hoja A1